



1

Taladrar los módulos con pasantes de  $\varnothing 5$




2

Unir los módulos mediante tirafondos



**3**

Taladrar uno de los sobres largos con pasantes de  $\varnothing 5$

**4**

Tumbar los módulos en el suelo, presentar los 4 sobres y tirafondearlos desde el interior excepto la pieza base

