






1

Taladrar los módulos con pasantes de $\varnothing 5$




2

Unir los módulos mediante tirafondos



3



Taladrar uno de los sobres largos con pasantes de $\phi 5$





Utilizar esta pieza para la parte inferior

4

Tumbar los módulos en el suelo, presentar los 4 sobres y tirafondearlos desde el interior excepto la pieza base



TIRAFONDEAR DESDE EL EXTERIOR



Adherir fieltros en la parte inferior (sobre las cabezas de los tirafondos) para preservar la superficie del suelo

