

## INSTRUCCIONES DE USO

Utilice solamente barras de adhesivo de 11 mm. de diámetro.

### COMO APLICAR LA COLA:

- 1- Conecte la pistola a una toma eléctrica. Cargue la barra del adhesivo en la parte posterior de la pistola.
- 2- Aprete el gatillo varias veces hasta que la barra esté firmemente sujeta en el tubo de entrada.
- 3- Caliente la pistola durante unos 5 segundos.
- 4- Aprete el gatillo hasta que el adhesivo salga por la boquilla.
- 5- Junte las superficies al cabo de 15 segundos. El uso de sargentos u otros aparatos de sujeción no es necesario. Limpie las superficies para mejorar el proceso.
- 6- Desconecte la pistola cuando haya terminado su trabajo. No necesita limpieza. No retire nunca la barra del adhesivo desde el tubo de carga en la parte posterior de la pistola.

### PRECAUCIÓN:

- No toque la zona caliente alrededor de la boquilla, ni el pegamento caliente.
- En caso de producirse algún contacto accidental, no intente quitar el pegamento. Sumerja inmediatamente en agua fría.
- Utilice siempre protección para los ojos.
- Después de su uso desenchufe la herramienta.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe sustituir el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar peligro.
- Almacene en lugar fresco y seco.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## USER INSTRUCTIONS

Use only 11 mm. diameter adhesive glue bars.

- 1- Load the glue bar into the cartridge of the gun and connect it to the electric current.
- 2- Press the trigger several times until the bar is firmly introduced into the entry tube.
- 3- Insert heat into the gun for about 5 seconds.
- 4- Press the trigger until the glue comes out through the nozzle.
- 5- Hold both surfaces to be glued together during 15 seconds. There is no need to use clamps or other devices. Clean both surfaces before the process to improve it.
- 6- Switch the gun off after the job is finished. There is no need to clean it. Never take the glue bar off the gun through the back loading cartridge.

### WARNING:

- Never touch the nozzle nor its surroundings or the melted glue as they might be hot.
- In case of accidental contact with the hot glue, never take it off your skin. Immerse it immediately in cold water instead.
- Use always protective eyewear.
- Unplug the gun after each use.
- If the power cable is damaged, have it always replaced by the manufacturer, nearest dealer or a qualified person. Never do it by yourself.
- Store the gun in a fresh and dry place.
- Don't keep the gun within the reach of children.

## INDICATIONS D'UTILISATION

Utilisez uniquement des barres de colle de 11 mm de diamètre.

### APPLIQUER LA COLLE:

- 1- Connectez le pistolet au réseau électrique. Chargez la barre de l'étiquette sur la partie arrière de l'arme.
- 2- appuyer la gâchette plusieurs fois jusqu'à ce que la barre est solidement fixée dans le tube d'entrée.
- 3- chauffer le pistolet pendant environ 5 secondes.
- 4- appuyer la gâchette jusqu'à ce que l'adhésif échappe de l'embout.
- 5- associez les surfaces au bout de 15 secondes. L'utilisation de sergents ou autres appareils de sujeción n'est pas nécessaire. Nettoyez les superficies pour améliorer le processus.
- 6- Déconnectez le pistolet cuando aura terminé son travail. N'a besoin de nettoyage. Ne retirez jamais la barre du collant du tuyau de chargement à l'arrière de la pistolet.

### Attention :

- Ne pas toucher la zone chaude autour de la buse, ni la colle chaude.
- Dans le cas d'un contact accidentel, ne pas essayer de le retirer de la colle. Plonge immédiatement dans l'eau froide.
- Utilisez toujours une protection pour les yeux. - après utilisation débranchez l'outil.
- Après utilisation débranchez l'outil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce doit remplacer le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter de danger.
- Stocker dans un endroit frais et sec.
- Tenir hors de portée des enfants.

## INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar apenas barras de adesivo de 11 mm. de diâmetro.

### COMO APLICAR A PISTOLA:

- 1- Ligar a pistola à rede de electricidade. Colocar a barra de adesivo na parte posterior da pistola.
- 2- Puxar o gatilho várias vezes até a barra ficar firmemente fixada ao tubo de entrada.
- 3- Aquecer a pistola durante uns 5 segundos.
- 4- Puxar o gatilho até o adesivo sair através da boquilha.
- 5- Ligar as superfícies transcorridos 15 segundos. Não é preciso utilizar prensas manuais nem qualquer outra ferramenta de fixação. Para um melhor resultado, limpar as superfícies.
- 6- Finalizado o trabalho, desligar a pistola. Não é necessário a limpar. Nunca retirar a barra de adesivo desde o tubo de carga na parte posterior da pistola.

### PRECAUÇÃO:

- Não tocar a zona quente em volta da boquilha, nem a cola quente.
- Em caso de contacto accidental, não tentar remover a cola. Mergulhar imediatamente em água fria.
- Utilize sempre protecção para os olhos.
- Depois de usar, desligar sempre a ferramenta.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, faça-o substituir pelo fabricante, pelo seu agente distribuidor, ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco.
- Armazenar em lugar fresco e seco.
- Manter fora do alcance das crianças.